UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ XÂY DỰNG

Số: 6412/SXD-QLKCHTXD

V/v tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tổ chức thi công, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐT.383 đoạn từ ngã tư giao ĐT.379 đến ĐT.378

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2026

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân xã Khoái Châu;
- Ban Quản lý và Bảo trì công trình.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1641/PC08 (ĐBĐ2) ngày 04/11/2026 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên về việc chấn chỉnh công tác tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại công trình thi công, sửa chữa cầu, đường bộ ĐT.383.

Theo nội dung phản ánh của Phòng Cảnh sát giao thông, qua công tác tuần tra, kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tại công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐT.383 đoạn từ ngã tư giao ĐT.379 đến ĐT.378 còn tồn tại một số bất cập trong công tác tổ chức giao thông; đặc biệt tại khu vực thi công, cấm đường, hạn chế phương tiện lưu thông nhưng chưa bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, thiết bị cảnh báo, chiếu sáng và người hướng dẫn giao thông; việc tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua các tuyến đường thay thế chưa bảo đảm điều kiện an toàn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.383 đoạn từ ngã tư giao ĐT.379 đến ĐT.378 do UBND xã Khoái Châu làm chủ đầu tư, đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép thi công số 68/GPTC-SXD ngày 09/10/2026. Ngày 13/10/2026, Ban Quản lý và Bảo trì công trình đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao mặt bằng hiện trạng phục vụ thi công công trình. Do công trình tổ chức thi công trên tuyến đường bộ đang khai thác, trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công, duy trì giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông thuộc về chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan theo quy định.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, bất cập nêu trên, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình, Sở Xây dựng đề nghị:

1. UBND xã Khoái Châu

Với trách nhiệm là chủ đầu tư công trình, khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ công tác tổ chức thi công, tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ tại các vị trí đang triển khai thi công trên tuyến ĐT.383; làm việc với nhà thầu thi

công và các đơn vị có liên quan để kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, bất cập trong quá trình thi công theo phản ánh của Phòng Cảnh sát giao thông.

Chỉ đạo nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Giấy phép thi công số 68/GPTC-SXD ngày 09/10/2026 của Sở Xây dựng; hồ sơ thiết kế, phương án tổ chức thi công, phương án tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ đã được phê duyệt. Không được tự ý đóng đường, cấm đường, thu hẹp mặt đường, thay đổi phương án tổ chức giao thông hoặc hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các tuyến đường khác khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Yêu cầu nhà thầu thi công bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, rào chắn, đèn cảnh báo, thiết bị dẫn hướng, chiếu sáng ban đêm và bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các vị trí thi công, vị trí thu hẹp mặt đường, nút giao, khu vực đông dân cư và các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công, kể cả ban đêm và giờ cao điểm.

Chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thống nhất phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện phù hợp với điều kiện thực tế (nếu có); kịp thời điều chỉnh, khắc phục khi phát sinh tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông hoặc phương án tổ chức giao thông không còn phù hợp.

Kiên quyết yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công tại các vị trí, hạng mục chưa bảo đảm điều kiện an toàn giao thông; chỉ được tiếp tục thi công sau khi đã khắc phục đầy đủ các tồn tại, hoàn thiện các điều kiện tổ chức giao thông và phòng hộ theo quy định. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với công tác quản lý, tổ chức thi công và bảo đảm an toàn giao thông thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

2. Giao Ban Quản lý và Bảo trì công trình

Tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc UBND xã Khoái Châu và nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các nội dung của Giấy phép thi công số 68/GPTC-SXD ngày 09/10/2026; đặc biệt là việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống báo hiệu, rào chắn, thiết bị cảnh báo và phòng hộ trong quá trình thi công trên tuyến đường đang khai thác.

Kịp thời phát hiện, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công khắc phục các tồn tại, bất cập có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ và an toàn giao thông; trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc không thực hiện khắc phục, báo cáo Sở Xây dựng để xem xét, xử lý theo quy định.

Phối hợp với UBND xã Khoái Châu và Phòng Cảnh sát giao thông trong quá trình kiểm tra, theo dõi việc khắc phục các tồn tại, bất cập về tổ chức giao thông tại công trình.

Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Khoái Châu, Ban Quản lý và Bảo trì công trình triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Phó GĐS (Đ/c Huân);
- Phòng CSGT-Công an Tỉnh;
- Lưu: VT, QLKCHTXD(c).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH HƯNG YÊN

Trần Văn Huân